


IN THE BOX

* Not to scale



* Some items come with rust resistant coating

 BACK - PIVOT BAR LOCKING BRACKET	 FRONT - PIVOT BAR LOCKING BRACKET	 6 x 4040 x END CAP
 18 x M8 16mm BOLTS	 4 x M8 25mm BOLTS	 12 x M8 45mm BOLTS
 4 x M8 50mm BOLTS	 6 x M8 16 mm CS BOLTS	 1 x M8 60 mm CS BOLT
 36 x M8 WASHERS	 4 x M8 SQUARE WASHERS	 1 x M8 FLANGE NUT
 24 x M8 FULL WIDTH T-NUT	 2 x RIGHT CORNER BRACKET	 2 x LEFT CORNER BRACKET
 M8 ALLEN KEY M6 ALLEN KEY		 M8 WRENCH

If you require any support with your product please contact our friendly team at: support@nextlevelracing.com



WARNING
CHOKING HAZARD- Small parts not for children under 3 years or any individual who have a tendency to place inedible objects in their mounths

@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



bit.ly/NLRowner



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com



FOLLOW US




WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.
- Please ensure T-Nuts are correctly placed within the extrusion to prevent damaging parts.
- Lay out and build the Frame on a soft and protected level surface.
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading threaded items.
- T-Nuts must be installed from the end of the profile and cannot be installed mid channel.
- Beware of sharp edges on extrusion pieces.
- Plan the placement of cable management clips at the beginning of your build.

Motion Plus & Traction Plus Adaptor Frame

INSTRUCTION MANUAL




ASSISTANCE

ASSEMBLY VIDEO

bit.ly/nlrbuild

If you require further support with your product please contact our friendly team at: support@nextlevelracing.com







01 A) Install 6 x T-Nuts into the inside channel, B) 2 x T-Nuts into the top channel, C) and 2 x T-Nuts into the front channel of the Front End Member. Red dots show T-Nuts locations.

PARTS

- 1 x End Member
- 10 x T-Nuts







05 Align the holes on the Corner Brackets with the T-Nuts previously installed in Steps 01, 02 and 03. Bolt through and secure with 12 x M8 Bolts and Washers.

PARTS

- 2 x Left Corner Brackets
- 2 x Right Corner Brackets
- 12 x M8 16mm Bolts
- 12 x M8 Washers






09 Align the Pivot Bar installed to your cockpit with the Back - Pivot Bar Locking Bracket. Align the mounting holes on the Motion Plus platform feet with the T-Nuts previously installed in Step 03.

PARTS


- NIL




02 Install 4 x T-Nuts into the inside channel of the Back End Member. Red dots show T-Nuts locations.

PARTS

- 1 x End Member
- 4 x T-Nuts






06 Align the mounting holes on the Front and Back End Members with the mounting holes on the Traction Plus Platform. Bolt through and secure with 12 x M8 Bolts and Washers.

PARTS

- 12 x M8 45mm Bolts
- 12 x M8 Washers







10 Align the top hole on the Front and Back Pivot Bar Locking Brackets. Bolt through and secure with 1 x M8 Countersunk Bolt and Flange Nut. Align the bottom holes on the Front - Pivot Bar Locking Bracket with T-Nuts previously installed in Step 01. Bolt through and secure with 2 x M8 Countersunk Bolts.

PARTS

- 1 x Front - Pivot Bar Locking Bracket
- 1 x M8 60mm CS Bolt
- 1 x M8 Flange Nut
- 2 x M8 16mm CS Bolts







03 Install 2 x T-Nuts into the inside channel and 1 x T-Nut into the top channel of the Side Member. Repeat for both Side Members. Red dots show T-Nuts locations.

PARTS

- 2 x Side Members
- 6 x T-Nuts







07 Align the top mounting holes on the Back - Pivot Bar Locking Bracket with the T-Nuts previously installed in Step 01. Bolt through and secure using 2 x M8 Countersunk Bolts.

PARTS

- 1 x Back - Pivot Bar Locking Bracket
- 2 x M8 16mm CS Bolts






11 Align the mounting holes on the Motion Plus Platform feet with the T-Nuts previously installed in Step 03. Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Square Washers.

PARTS

- 2 x M8 25mm Bolts
- 2 x M8 Square Washers






04 Align the holes on the Side Members with the threaded holes on the Front and Back End Members. Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

PARTS

- 4 x M8 50mm Bolts
- 4 x M8 Washers







08 Align the inside mounting holes on the Back - Pivot Bar Locking Bracket with the T-Nuts installed in Step 01. Bolt through and secure using 2 x M8 Bolts and Washers.

PARTS

- 2 x M8 16mm Bolts
- 2 x M8 Washers






12 Install 4 x 4040 End Caps at the end of the Side Members

PARTS

- 4 x 4040 End Caps



FR

Manuel d'instructions du cadre de l'adaptateur Next Level Racing® Traction

ATTENTION

Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager votre cadre.

Veuillez vous assurer que les écrous en T sont correctement placés dans l'extrusion pour éviter d'endommager les pièces.

Disposez et construisez le cadre de l'adaptateur de traction sur une surface douce et plane.

Ne forcez pas les pièces ensemble.

Évitez de croiser les éléments filetés.

Les écrous en T doivent être installés à partir de l'extrémité du profil et ne peuvent pas être installés au milieu du canal.

Méfiez-vous des arêtes vives sur les pièces d'extrusion.

Planifiez le placement des clips de gestion des câbles au début de votre construction.

Commencer

Étape 01. Reportez-vous à l'image. A) Installez 6 x écrous en T dans le canal intérieur, B) 2 x écrous en T dans le canal supérieur, C) et 2 x écrous en T dans le canal avant du membre frontal. Les points rouges indiquent les emplacements des écrous en T. Pièces : 1 x membre d'extrémité, 10 x écrous en T.

Étape 02. Reportez-vous à l'image. Installez 4 écrous en T dans le membre arrière du canal intérieur. Les points rouges indiquent les emplacements des écrous en T. Pièces : 1 x membre d'extrémité, 4 x écrous en T.

Étape 03. Reportez-vous à l'image. Installez 2 x écrous en T dans le canal intérieur et 1 x écrou en T dans le canal supérieur du membre latéral. Répétez l'opération pour les deux membres latéraux. Les points rouges indiquent les emplacements des écrous en T. Pièces : 2 x membres latéraux, 6 x écrous en T.

Étape 04. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous des membres latéraux avec les trous filetés des membres avant et arrière. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8. Pièces : 4 boulons M8 de 50 mm, 4 rondelles M8.

Étape 05. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous sur les supports d'angle avec les écrous en T précédemment installés aux étapes 01, 02 et 03. Boulonnez et fixez avec 12 boulons et rondelles M8. 2 x supports d'angle gauche, 2 x supports d'angle droit, 12 x boulons M8 16 mm, 12 x rondelles M8.

Étape 06. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage sur les membres avant et arrière avec les trous de montage sur la plate-forme Traction Plus. Boulonnez et fixez avec 12 boulons et rondelles M8. Pièces : 12 boulons M8 de 45 mm, 12 rondelles M8.

Étape 07. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage supérieurs sur le support de verrouillage de la barre de pivot arrière avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 01. Boulonnez et fixez à l'aide de 2 boulons à tête fraisée M8. Pièces : 1 support de verrouillage de barre de pivot arrière, 2 boulons CS M8 de 16 mm.

Étape 08. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage intérieurs sur le support de verrouillage de la barre de pivot arrière avec les écrous en T installés à l'étape 01. Boulonnez et fixez à l'aide de 2 boulons et rondelles M8. Pièces : 2 boulons M8 16 mm, 2 rondelles M8.

Étape 09. Reportez-vous à l'image. Alignez la barre de pivot installée sur votre cockpit avec le support de verrouillage arrière de la barre de pivot. Alignez les trous de montage sur les pieds de la plate-forme Motion Plus avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 03. Pièces : NIL. REMARQUE : Pour l'installation de Motion Plus et de la barre pivotante sur votre cockpit, veuillez vous reporter au manuel d'instructions de Motion Plus.

Étape 10. Reportez-vous à l'image. Alignez le trou supérieur sur les supports de verrouillage de la barre pivotante avant et arrière. Boulonnez et fixez avec 1 boulon à tête fraisée M8 et un écrou à embase. Alignez les trous inférieurs du support de verrouillage de la barre de pivot avant avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 01. Boulonnez et fixez avec 2 boulons à tête fraisée M8. Pièces : 1 x avant - support de verrouillage de barre de pivot, 1 x boulon CS M8 60 mm, 1 x écrou à bride M8, 2 x boulons CS M8 16 mm.

Étape 11. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage sur les pieds de la plate-forme Motion Plus avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 03. Boulonnez et fixez avec 2 boulons M8 et rondelles carrées. Pièces : 2 boulons M8 20 mm, 2 rondelles carrées M8.

Étape 12. Reportez-vous à l'image. Installez 4 embouts 4040 à l'extrémité des longerons. Pièces : 4 embouts 4040

NL

Next Level Racing® Traction adapter frame handleiding

WAARSCHUWING

Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage, omdat te vast aandraaien uw frame kan beschadigen.

Zorg ervoor dat T-Nuts correct in de extrusie zijn geplaatst om beschadiging van onderdelen te voorkomen.

Leg het tractie-adapterframe neer en bouw het op een zachte en vlakke ondergrond.

Forceer de onderdelen niet samen.

Vermijd cross-threading items met schroefdraad.

T-moeren moeten vanaf het uiteinde van het profiel worden geïnstalleerd en kunnen niet in het midden van het kanaal worden geïnstalleerd.

Pas op voor scherpe randen op extrusiestukken.

Plan de plaatsing van kabelbeheerclips aan het begin van uw build.

Begin

Stap 01. Zie afbeelding. A) Installeer 6 x T-moeren in het binnenste kanaal, B) 2 x T-moeren in het bovenste kanaal, C) en 2 x T-moeren in het voorste kanaal van het voorste uiteinde. Rode stippen tonen T-Nuts-locaties. Onderdelen: 1 x eindstuk, 10 x T-moeren.

Stap 02. Zie afbeelding. Installeer 4 x T-Nuts in het binnenste kanaal Back End Member. Rode stippen tonen T-Nuts-locaties. Onderdelen: 1 x eindstuk, 4 x T-moeren.

Stap 03. Zie afbeelding. Installeer 2 x T-Nuts in het binnenste kanaal en 1 x T-Nut in het bovenste kanaal van de zijbalk. Herhaal dit voor beide zijleden. Rode stippen tonen T-Nuts-locaties. Onderdelen: 2 x zijbalken, 6 x T-moeren.

Stap 04. Zie afbeelding. Lijn de gaten in de zijbalken uit met de schroefdraadgaten op de voor- en achtereindbalken. Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen. Onderdelen: 4 x M8 50 mm bouten, 4 x M8 ringen.

Stap 05. Zie afbeelding. Lijn de gaten op de hoekbeugels uit met de T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 01, 02 en 03. Schroef door en zet vast met 12 x M8 bouten en ringen. 2 x linkerhoekbeugels, 2 x rechterhoekbeugels, 12 x M8 16 mm bouten, 12 x M8 sluitringen.

Stap 06. Zie afbeelding. Lijn de montagegaten op de voor- en achterkant uit met de montagegaten op het Traction Plus-platform. Bout door en zet vast met 12 x M8 bouten en ringen. Onderdelen: 12 x M8 45 mm bouten, 12 x M8 ringen.

Stap 07. Zie afbeelding. Lijn de bovenste montagegaten op de borgbeugel van de achter - draaistang uit met de T-moeren die eerder in stap 01 zijn geïnstalleerd. Schroef door en zet vast met 2 x M8 verzonken bouten. Onderdelen: 1 x Back - Pivot Bar-vergrendelingsbeugel, 2 x M8 16 mm CS-bouten.

Stap 08. Zie afbeelding. Lijn de binnenste montagegaten op de achter - draaistangvergrendelingsbeugel uit met de T-moeren geïnstalleerd in stap 01. Schroef door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Onderdelen: 2 x M8 16 mm bouten, 2 x M8 ringen.

Stap 09. Zie afbeelding. Lijn de Pivot Bar op uw cockpit uit met de Back - Pivot Bar Locking Bracket. Lijn de montagegaten op de Motion Plus-platformvoeten uit met de T-moeren die eerder in stap 03 zijn geïnstalleerd. Onderdelen: NIL. OPMERKING: Raadpleeg de Motion Plus-instructiehandleiding voor de installatie van Motion Plus en Pivot Bar in uw cockpit.

Stap 10. Raadpleeg de afbeelding. Lijn het bovenste gat op de vergrendelingsbeugels van de voorste en achterste draaistang uit. Schroef door en zet vast met 1 x M8 verzonken bout en flensmoer. Lijn de onderste gaten op de voorste - borgbeugel van de draaistang uit met de T-moeren die eerder in stap 01 zijn geïnstalleerd. Schroef door en zet vast met 2 x M8 verzonken bouten. Onderdelen: 1 x Front - Pivot Bar vergrendelingsbeugel, 1 x M8 60 mm CS-bout, 1 x M8 flensmoer, 2 x M8 16 mm CS-bouten.

Stap 11. Zie afbeelding. Lijn de montagegaten op de Motion Plus-platformvoeten uit met de T-moeren die eerder in stap 03 zijn geïnstalleerd. Schroef door en zet vast met 2 x M8-bouten en vierkante ringen. Onderdelen: 2 x M8 20 mm bouten, 2 x M8 vierkante ringen,

Stap 12. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 4 x 4040 eindkappen aan het uiteinde van de zijbalken. Onderdelen: 4 x 4040 eindkappen

IT

Manuale di istruzioni del telaio dell'adattatore di trazione Next Level Racing® Traction

AVVERTIMENTO

Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare il telaio.

Assicuratevi che i dadi a T siano posizionati correttamente all'interno dell'estrusione per evitare danni alle parti.

Disporre e costruire il telaio dell'adattatore di trazione su una superficie morbida e piana.

Non forzare le parti insieme.

Evita gli elementi filettati a thread incrociati.

I dadi a T devono essere installati dall'estremità del profilo e non possono essere installati a metà canale.

Fare attenzione agli spigoli vivi sui pezzi di estrusione.

Planifica il posizionamento delle clip di gestione dei cavi all'inizio della costruzione.

Inizio

Passaggio 01. Fare riferimento all'immagine. A) Installare 6 dadi a T nel canale interno, B) 2 dadi a T nel canale superiore, C) e 2 dadi a T nel canale anteriore del membro front-end. I punti rossi mostrano le posizioni dei dadi a T. Parti: 1 x membro terminale, 10 dadi a T.

Passaggio 02. Fare riferimento all'immagine. Installare 4 dadi a T nel canale interno del membro back-end. I punti rossi mostrano le posizioni dei dadi a T. Parti: 1 x membro terminale, 4 x dadi a T.

Passaggio 03. Fare riferimento all'immagine. Installare 2 dadi a T nel canale interno e 1 dado a T nel canale superiore del longerone. Ripetere per entrambi i membri laterali. I punti rossi mostrano le posizioni dei dadi a T. Parti: 2 longeroni, 6 dadi a T.

Passaggio 04. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori sui longeroni con i fori filettati sui longeroni anteriori e posteriori. Fissare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8. Parti: 4 bulloni M8 da 50 mm, 4 rondelle M8.

Passaggio 05. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori sulle staffe angolari con i dadi a T precedentemente installati nei passaggi 01, 02 e 03. Imbulonare e fissare con 12 bulloni e rondelle M8. 2 staffe angolari sinistre, 2 staffe angolari destre, 12 bulloni M8 da 16 mm, 12 rondelle M8.

Passaggio 06. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori di montaggio sui membri dell'estremità anteriore e posteriore con i fori di montaggio sulla piattaforma Traction Plus. Fissare e fissare con 12 bulloni e rondelle M8. Parti: 12 bulloni M8 da 45 mm, 2 rondelle M8.

Passaggio 07. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori di montaggio superiori sulla staffa di bloccaggio della barra di articolazione posteriore con i dadi a T precedentemente installati nel passaggio 01. Fissare e fissare utilizzando 2 bulloni a testa svasata M8. Parti: 1 staffa di bloccaggio della barra girevole posteriore, 2 bulloni CS M8 da 16 mm.

Passaggio 08. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori di montaggio interni sulla staffa di bloccaggio della barra di articolazione posteriore con i dadi a T installati al punto 01. Fissare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8. Parti: 2 bulloni M8 da 16 mm, 2 rondelle M8.

Passaggio 09. Fare riferimento all'immagine. Allineare la barra girevole installata al cockpit con la staffa di bloccaggio della barra girevole posteriore. Allineare i fori di montaggio sui piedini della piattaforma Motion Plus con i dadi a T precedentemente installati al punto 03. Parti: NIL. NOTA: per l'installazione di Motion Plus e Pivot Bar nell'abitacolo, fare riferimento al manuale di istruzioni di Motion Plus.

Passaggio 10. Fare riferimento all'immagine. Allineare il foro superiore sulle staffe di bloccaggio della barra di articolazione anteriore e posteriore. Avvitare e fissare con 1 bullone a testa svasata M8 e dado flangiato. Allineare i fori inferiori sulla staffa di bloccaggio della barra di articolazione anteriore con i dadi a T precedentemente installati al punto 01. Fissare con i bulloni e fissarli con 2 bulloni a testa svasata M8. Parti: 1 staffa di bloccaggio della barra girevole anteriore, 1 bullone CS M8 da 60 mm, 1 dado flangiato M8, 2 bulloni CS M8 da 16 mm.

Passaggio 11. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori di montaggio sui piedini della piattaforma Motion Plus con i dadi a T precedentemente installati al punto 03. Fissare e fissare con 2 bulloni M8 e rondelle quadrate. Parti: 2 bulloni M8 da 20 mm, 2 rondelle quadrate M8.

Passaggio 12. Fare riferimento all'immagine. Installare 4 tappi terminali 4040 all'estremità dei longeroni. Parti: 4 tappi terminali 4040.

ES

Manual de instrucciones del cuadro del adaptador de tracción Next Level Racing®

ADVERTENCIA

No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar el marco.

Asegúrese de que las tuercas en T estén colocadas correctamente dentro de la extrusión para evitar dañar las piezas.

Coloque y construya el marco del adaptador de tracción sobre una superficie blanda y nivelada.

No fuerce las piezas juntas.

Evite el cruce de elementos roscados.

Las tuercas en T deben instalarse desde el extremo del perfil y no pueden instalarse en la mitad del canal.

Tenga cuidado con los bordes afilados de las piezas de extrusión.

Planifique la ubicación de los clips de gestión de cables al comienzo de su construcción.

comienzo

Paso 01. Consulte la imagen. A) Instale 6 tuercas en T en el canal interior, B) 2 tuercas en T en el canal superior, C) y 2 tuercas en T en el canal frontal del miembro del extremo delantero. Los puntos rojos muestran las ubicaciones de las tuercas en T. Piezas: 1 miembro final, 10 tuercas en T.

Paso 02. Consulte la imagen. Instale 4 tuercas en T en el miembro del extremo posterior del canal interior. Los puntos rojos muestran las ubicaciones de las tuercas en T. Piezas: 1 miembro final, 4 tuercas en T.

Paso 03. Consulte la imagen. Instale 2 tuercas en T en el canal interior y 1 tuerca en T en el canal superior del miembro lateral. Repita para ambos miembros laterales. Los puntos rojos muestran las ubicaciones de las tuercas en T. Piezas: 2 miembros laterales, 6 tuercas en T.

Paso 04. Consulte la imagen. Alinee los orificios de los miembros laterales con los orificios roscados de los miembros de los extremos delantero y trasero. Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8. Piezas: 4 pernos M8 de 50 mm, 4 arandelas M8.

Paso 05. Consulte la imagen. Alinee los orificios de los soportes de esquina con las tuercas en T instaladas previamente en los pasos 01, 02 y 03. Atornillelos y asegúrelos con 12 pernos y arandelas M8. 2 soportes de esquina izquierda, 2 soportes de esquina derecha, 12 pernos M8 de 16 mm, 12 arandelas M8.

Paso 06. Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje de los miembros del extremo delantero y trasero con los orificios de montaje de la plataforma Traction Plus. Atornille y asegúrelo con 12 pernos y arandelas M8. Piezas: 12 pernos M8 de 45 mm, 12 arandelas M8.

Paso 07. Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje superiores en la parte posterior - Soporte de bloqueo de la barra de pivote con las tuercas en T instaladas previamente en el Paso 01. Atornillelos y asegúrelos con 2 pernos avellanados M8. Piezas: 1 soporte de bloqueo de barra de pivote trasero, 2 pernos CS M8 de 16 mm.

Paso 08. Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje internos en la parte posterior - Soporte de bloqueo de la barra de pivote con las tuercas en T instaladas en el Paso 01. Atornillelos y asegúrelos con 2 pernos y arandelas M8. Piezas: 2 pernos M8 de 16 mm, 2 arandelas M8.

Paso 09. Consulte la imagen. Alinee la barra de pivote instalada en su cabina con el soporte de bloqueo trasero de la barra de pivote. Alinee los orificios de montaje en los pies de la plataforma Motion Plus con las tuercas en T instaladas previamente en el Paso 03. Piezas: NIL. NOTA: Para la instalación de Motion Plus y Pivot Bar en su cabina, consulte el manual de instrucciones de Motion Plus.

Paso 10. Consulte la imagen. Alinee el orificio superior en los soportes de bloqueo de la barra de pivote delantera y trasera. Atornille y asegúrelo con 1 perno avellanado M8 y tuerca con brida. Alinee los orificios inferiores en el soporte de bloqueo de la barra de pivote frontal con las tuercas en T instaladas previamente en el Paso 01. Atornillelos y asegúrelos con 2 pernos avellanados M8. Piezas: 1 soporte de bloqueo de barra de pivote delantero, 1 perno CS M8 de 60 mm, 1 tuerca de brida M8, 2 pernos CS M8 de 16 mm.

Paso 11. Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje en los pies de la plataforma Motion Plus con las tuercas en T instaladas previamente en el Paso 03. Atornillelos y asegúrelos con 2 pernos M8 y arandelas cuadradas. Piezas: 2 pernos M8 de 20 mm, 2 arandelas cuadradas M8.

Paso 12. Consulte la imagen. Instale 4 tapas de extremo 4040 al final de los miembros laterales. Partes: 4 x 4040 tapas de extremo.

DE

Next Level Racing® Traction Adapterrahmen Bedienungsanleitung

WARNUNG

Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da ein zu starkes Anziehen Ihren Rahmen beschädigen kann.

Bitte stellen Sie sicher, dass die T-Muttern korrekt in der Extrusion platziert sind, um eine Beschädigung von Teilen zu vermeiden.

Legen Sie den Tractionadapterrahmen auf einer weichen und ebenen Oberfläche aus und bauen Sie ihn auf.

Teile nicht mit Gewalt zusammenfügen.

Vermeiden Sie das Überkreuzen von Threads.

T-Muttern müssen am Ende des Profils installiert werden und können nicht in der Mitte des Kanals installiert werden.

Achten Sie auf scharfe Kanten an Extrusionsstücken.

Planen Sie die Platzierung von Kabelmanagement-Clips zu Beginn Ihres Baus.

Anfang

Schritt 01. Siehe Bild. A) Installieren Sie 6 x T-Muttern in den inneren Kanal, B) 2 x T-Muttern in den oberen Kanal, C) und 2 x T-Muttern in den vorderen Kanal des Frontend-Elements. Rote Punkte zeigen T-Nuts-Standorte. Teile: 1 x Endelement, 10 x T-Muttern.

Schritt 02. Siehe Bild. Installieren Sie 4 x T-Muttern in das Innenkanal-Back-End-Element. Rote Punkte zeigen T-Nuts-Standorte. Teile: 1 x Endelement, 4 x T-Muttern.

Schritt 03. Siehe Bild. Installieren Sie 2 x T-Muttern in den inneren Kanal und 1 x T-Mutter in den oberen Kanal des Seitenträgers. Wiederholen Sie dies für beide Seitenträger. Rote Punkte zeigen T-Nuts-Standorte. Teile: 2 x Längsträger, 6 x T-Muttern.

Schritt 04. Siehe Bild. Richten Sie die Löcher an den Seitenträgern am den Gewindebohrungen an den vorderen und hinteren Trägern aus. Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Teile: 4 x M8 50 mm Schrauben, 4 x M8 Unterlegscheiben.

Schritt 05. Siehe Bild. Richten Sie die Löcher an den Eckhalterungen mit den T-Muttern aus, die zuvor in den Schritten 01, 02 und 03 installiert wurden. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 12 x M8-Bolzen und Unterlegscheiben. 2 x linke Eckhalterungen, 2 x rechte Eckhalterungen, 12 x M8 16 mm Schrauben, 12 x M8 Unterlegscheiben.

Schritt 06. Siehe Bild. Richten Sie die Befestigungslöcher an den vorderen und hinteren Elementen an den Befestigungslöchern an der Traction Plus-Plattform aus. Durchschrauben und mit 12 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Teile: 12 x M8 45 mm Schrauben, 12 x M8 Unterlegscheiben.

Schritt 07. Siehe Bild. Richten Sie die oberen Befestigungslöcher an der Verriegelungshalterung der hinteren Drehstange mit den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 01 installiert wurden. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 2 x M8-Senkkopfschrauben. Teile: 1 x Back - Pivot Bar Locking Bracket, 2 x M8 16 mm CS Bolts.

Schritt 08. Siehe Bild. Richten Sie die inneren Befestigungslöcher an der Verriegelungshalterung der hinteren Drehstange mit den in Schritt 01 installierten T-Muttern aus. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben. Teile: 2 x M8 16 mm Schrauben, 2 x M8 Unterlegscheiben.

Schritt 09. Siehe Bild. Richten Sie die an Ihrem Cockpit installierte Pivot Bar mit der Back-Pivot Bar Locking Bracket aus. Richten Sie die Befestigungslöcher an den Füßen der Motion Plus-Plattform mit den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 03 installiert wurden. Teile: NIL. HINWEIS: Informationen zur Installation von Motion Plus und Pivot Bar an Ihrem Cockpit finden Sie in der Motion Plus-Bedienungsanleitung.

Schritt 10. Siehe Bild. Richten Sie das obere Loch an den Verriegelungshalterungen der vorderen und hinteren Drehstange aus. Durchschrauben und mit 1 x M8 Senkkopfschraube und Bundmutter sichern. Richten Sie die unteren Löcher an der Verriegelungshalterung der vorderen Drehstange mit den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 01 installiert wurden. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 2 x M8-Senkkopfschrauben. Teile: 1 x Front – Pivot Bar Locking Bracket, 1 x M8 60 mm CS Bolt, 1 x M8 Flanschmutter, 2 x M8 16 mm CS Bolts.

Schritt 11. Siehe Bild. Richten Sie die Befestigungslöcher an den Füßen der Motion Plus-Plattform mit den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 03 installiert wurden. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 2 x M8-Bolzen und quadratischen Unterlegscheiben. Teile: 2 x M8 20 mm Schrauben, 2 x M8 Unterlegscheiben,

Schritt 12. Siehe Bild. Installieren Sie 4 x 4040 Endkappen am Ende der Seitenträger. Teile: 4 x 4040 Endkappen

JP

NextLevelRacing®トラクションアダプターフレーム取扱説明書

警告

締めすぎるとフレームが損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。

部品の損傷を防ぐために、Tナットが押し出し内に正しく配置されていることを確認してください。

トラクションアダプターフレームを素早く平らな面に配置して組み立てます。

パーツを無理に押し込まないでください。

スレッド化されたアイテムのクロススレッド化は避けてください。

Tナットはプロファイルの端から取り付ける必要があり、チャネルの途中に取り付けることはできません。

押し出し成形品の鋭いエッジに注意してください。

ビルドの開始時にケーブル管理クリップの配置を計画します。

始める

ステップ01画像を参照してください。A) 6 x Tナットを内側チャネルに取り付けます。B) 2 x Tナットを上部チャネルに取り付けます。C) 2xTナットをフロントエンドメンバーのフロントチャネルに取り付けます。赤い点はTナットの位置を示しています。部品: 1 x端成分, 10xTナット。

ステップ02 画像を参照してください。4xTナットを内側チャネルのバックエンドメンバーに取り付けます。赤い点はTナットの位置を示しています。部品: 1 x端成分, 4xTナット。

ステップ03 画像を参照してください。サイドメンバーの内側のチャネルに2つのTナットを取り付け、上部のチャネルに1つのTナットを取り付けます。両方のサイドメンバーに対して繰り返します。赤い点はTナットの位置を示しています。パーツ: 2 x サイドメンバー, 6xTナット。

ステップ04 画像を参照してください。サイドメンバーの穴をフロントエンドメンバーとバックエンドメンバーのネジ穴に合わせます。4xM8ボルトとワッシャーでボルトで固定します。部品: 4 x M8 50mmボルト, 4xM8ワッシャー。

ステップ05 画像を参照してください。コーナーブラケットの穴を、前に手順01, 02、および03で取り付けたTナットに合わせます。ボルトで固定し、12xM8ボルトとワッシャーで固定します。2 x左コーナーブラケット, 2 x右コーナーブラケット, 12 x M8 16mmボルト, 12xM8ワッシャー。

ステップ06 画像を参照してください。フロントエンドメンバーとバックエンドメンバーの取り付け穴をTractionPlusプラットフォームの取り付け穴に合わせます。ボルトで固定し、12xM8ボルトとワッシャーで固定します。部品: 12 x M8 45mmボルト, 12xM8ワッシャー。

ステップ07 画像を参照してください。背面の上部取り付け穴の位置を合わせます。ビボットバーロックブラケットを、前に手順01で取り付けたTナットに合わせます。2本のM8皿ボルトを使用してボルトで固定します。パーツ: 1 x背面-ビボットバーロックングブラケット, 2 x M816mmCSボルト。

ステップ08 画像を参照してください。背面の内側の取り付け穴の位置を合わせます。ビボットバーロックブラケットをステップ01で取り付けけたTナットに合わせます。2xM8ボルトとワッシャーを使用してボルトで固定します。部品: 2 x M8 16mmボルト, 2xM8ワッシャー。

ステップ09 画像を参照してください。コックピットに取り付けられているビボットバーを背面-ビボットバーロックブラケットに合わせます。Motion Plusプラットフォームの脚の取り付け穴を、前に手順03で取り付けたTナットに合わせます。部品: NIL。注: モーションプラスとビボットバーのコックピットへの取り付けについては、モーションプラスの取扱説明書を参照してください。

ステップ10 画像を参照してください。フロントビボットバーとバックビボットバーのロックングブラケットの上部の穴を合わせます。1xM8

